



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



INFORME TÉCNICO N° 010-2023-ECP-OL-INR

A: Lic. Adm. Zenaida Navarro Juárez
Directora Ejecutiva de la Oficina Ejecutiva de Administración

De: Elvira Yngunza Santamaría
Jefe del Equipo de Control Patrimonial

Asunto: DISPOSICIÓN FINAL DE BIENES SOBRANTES RAEE

Fecha: 26 de julio de 2023

I. BASE LEGAL:

- Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, el cual desarrolla el Sistema Nacional de Abastecimiento como el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos para la provisión de bienes, servicios y obras, a través de la Cadena de Abastecimiento Público, orientado al logro de resultados, con el fin de alcanzar un eficiente y eficaz empleo de los recursos públicos.
- Decreto Supremo N° 217-2019-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- Ley 28611, Ley General del Ambiente.
- Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
- Decreto Supremo N.º 009-2019-MINAM que aprueba el Régimen Especial de Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
- Resolución Directoral N° 008-2020-EF/54.01 que aprueba la Directiva N° 001-2020-EF/54.01, Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, modificada con Resolución Directoral N° 0008-2021-EF/54.01.
- Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01 que aprueba la Directiva N° 006-2021-EF/54.01 "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento".
- Resolución Ministerial N° 715-2006/MINSA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Rehabilitación.

II. ANTECEDENTES:

El Equipo de Control Patrimonial del Instituto Nacional de Rehabilitación Dra. Adriana Rebaza Flores, Amistad Perú - Japón, sito en la Av. Prolongación Defensores del Morro cuadra 2 s/n Lima - Lima – Chorrillos, ha identificado dentro de su depósito de control patrimonial Cincuenta y Nueve (59) bienes sobrantes calificados como Aparatos Eléctricos y Electrónicos, y Ciento Catorce (114) accesorios y componentes de RAEE que han sido devueltos por las diferentes área y que se encuentran en condición de sobrantes e inoperativos, los que por su antigüedad han alcanzado el fin de su vida útil, no siendo útiles para el sector educativo.

Así mismo, con el propósito de proceder al trámite para la disposición final de Cincuenta y Nueve (59) bienes sobrantes calificados como Aparatos Eléctricos y Electrónicos y Ciento Catorce (114) accesorios y componentes de RAEE, la Jefa del Equipo de Control Patrimonial suscribe la Declaración Jurada de posesión de bienes en condición de sobrantes, de acuerdo a la DIRECTIVA N° 001-2020-EF/54.01 "PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTION DE BIENES





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

MUEBLES ESTATALES CALIFICADOS COMO RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS - RAEE" que en las **DEFINICIONES** de **Bienes sobrantes calificados como RAEE**: aquellos bienes que sin estar registrados en el patrimonio de la entidad se encuentran en posesión de la misma. Y **DISPOSICIONES GENERALES ítem 6.2** indica que "los bienes sobrantes, calificados como RAEE por la OCP no requieren ser dados de alta al patrimonio de la entidad, ni contar con código patrimonial o valorización comercial para su donación".

III. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES

La descripción de los Cincuenta y Nueve (59) bienes sobrantes calificados como Aparatos Eléctricos y Electrónicos y Ciento Catorce (114) accesorios y componentes de RAEE, se encuentran detallados en los ANEXOS que se encuentra adjunto a la presente; encontrándose expeditos para su disposición final.

IV. ANALISIS Y EVALUACION

Que, el Decreto Legislativo N° 1439 denominado Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento estable principios, definiciones, composición, normas y procedimientos del Sistema Nacional de Abastecimiento, asegurando que las actividades de la Cadena de Abastecimiento Público se ejecuten de manera eficiente y eficaz.

Que, la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 "Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento", en sus definiciones y conforme lo indica el **Artículo 4° Acrónimos y Definiciones**, ítem **4.1 Acrónimos, Inciso a) RAEE**: Aparatos Eléctricos y Electrónicos; y de la misma manera el **Título VII BAJA DE BIENES PATRIMONIALES, Artículo 48°, Inciso h) RAEE**: AEE que han alcanzado el fin de su vida útil por uso u obsolescencia, se encuentran inoperativos, son descartados o desechados por el usuario y adquieren la calidad de residuos. "Comprende también a sus componentes, accesorios y consumibles".



Que, la Directiva N° 001-2020-EF/54.01 "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE" aprobada mediante Resolución Directoral N° 008-2020-EF/54.01 y modificada con la Resolución Directoral N° 008-2021-EF/54.01, se regula el procedimiento de baja de los bienes muebles estatales que se encuentran en calidad de RAEE, así como el procedimiento de donación a favor de los Sistemas de Manejo de RAEE. Así mismo, en el **Numeral IV Definiciones** se menciona las definiciones de **Bienes sobrantes calificados como RAEE**: aquellos bienes que sin estar registrados en el patrimonio de la entidad se encuentran en posesión de la misma. Y **RAEE**: Aparatos Eléctricos o Electrónicos que han alcanzado en fin de su vida útil por uso u obsolescencia que son descartados o desechados por el usuario y adquieren calidad de residuos. Comprende también a sus componentes, accesorios y consumibles.



Que, en la Directiva mencionada el **Numeral 7.2 Procedimientos para la Donación de bienes muebles calificados como RAEE, sub numeral 7.2.1.** señala que "luego de aprobada la resolución de baja de bienes por la causal de RAEE y/o emitido el informe técnico en caso de bienes sobrantes, la entidad debe proceder con lo siguiente:

- A) Dentro de los quince (15) días hábiles de aprobada la resolución de baja, el Entidad publica en su portal institucional dicha resolución y la relación de bienes calificados como RAEE de acuerdo al anexo I. Tratándose de bienes sobrantes calificados como RAEE, la entidad publica en su portal institucional el Informe Técnico que sustente tal condición y la relación de dichos bienes de acuerdo al Anexo I.
- B) En el plazo de tres (03) días hábiles, contados desde la publicación referida en el literal precedente, la Entidad remite a la DGA, por medio físico o virtual, la solicitud de publicación en el portal institucional del MEF de la documentación descrita en el literal precedente, e indica los datos de contacto del servidor civil responsable del procedimiento de la entidad.





V. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

El siguiente procedimiento para la disposición final de los Cincuenta y Nueve (59) bienes sobrantes calificados como Aparatos Eléctricos y Electrónicos y Ciento Catorce (114) accesorios y componentes de RAEE materia del presente informe, a uno de los operadores del sistema de Manejo RAEE, y que se encuentran ubicados físicamente en el almacén asignado al Equipo de Control Patrimonial del Instituto Nacional de Rehabilitación Dra. Adriana Rebaza Flores, Amistad Perú - Japón, sito en la Av. Prolongación Defensores del Morro cuadra 2 s/n Lima - Lima – Chorrillos, se enmarca dentro de lo establecido en el marco legal y normativo respectivo, específicamente en lo señalado por la Directiva N° 001-2020-EF/54.01 "Procedimientos para la gestión de bienes muebles calificados como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE, aprobada mediante Resolución Directoral N° 008-2020-EF/54.01 y modificada con la Resolución Directoral N° 008-2021-EF/54.01 de fecha 11/02/2021, cuyo objetivo es la disposición ordenada (entrega a los sistemas de manejo RAEE) de este tipo de bienes, con el fin de preservar y/o cuidar el medio ambiente y por lo tanto la salud de los pacientes y trabajadores del INR.

VI. CONCLUSIONES

La disposición de donación a un Sistema de Manejo RAEE, de los Cincuenta y Nueve (59) bienes sobrantes calificados como Aparatos Eléctricos y Electrónicos y Ciento Catorce (114) accesorios y componentes de RAEE señalados en el anexo adjunto al presente, están calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE, los que se encuentran en su totalidad en condición de inoperativos y no se prevé su utilización.

La disposición de donación a un sistema de manejo RAEE de los Cincuenta y Nueve (59) bienes sobrantes calificados como Aparatos Eléctricos y Electrónicos y Ciento Catorce (114) accesorios y componentes de RAEE señalados en el anexo adjunto al presente, se enmarcan en lo dispuesto en la Directiva N° 001-2020-EF/54.01 "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE" aprobada con Resolución Directoral N° 008-2020-EF/54.01 y su modificatoria.

Teniendo en consideración lo antes mencionado y que los bienes materia del presente Informe Técnico, cumplen con lo indicado el Equipo de Control Patrimonial del INR; concluye, que los bienes muebles sobrantes, pueden disponerse por la causal de RAEE, sin necesidad de resolución administrativa alguna, y *no requieren* ser dados de alta al patrimonio de la entidad, ni contar con código patrimonial o valorización comercial para su disposición y donación.

VII. RECOMENDACIONES

Suscribir el presente Informe Técnico y su anexo respectivo que forma parte del presente documento, con la firma de la Jefa del Equipo de Control Patrimonial, el Jefe de la Oficina de Logística, y formalizar el refrendo por la Directora de la Oficina Ejecutiva de Administración para proceder con la disposición final en calidad de donación a favor de los Sistemas de Manejo RAEE, de los Cincuenta y Nueve (59) bienes sobrantes calificados como Aparatos Eléctricos y Electrónicos y Ciento Catorce (114) accesorios y componentes de RAEE.

Encargar al Equipo de Control Patrimonial para que inicie las acciones de disposición final de donación de los bienes sobrantes a favor de uno de los Operadores o Sistemas de Manejo de RAEE, de los bienes detallados en el Anexo adjunto al presente, conforme a lo contemplado en la normatividad vigente.

Disponer la publicación en el portal institucional del Instituto Nacional de Rehabilitación Dra. Adriana Rebaza Flores "Amistad Perú – Japón" dentro de los quince (15) días hábiles de consentido el Informe Técnico y su anexo de los bienes patrimoniales sobrantes calificados como RAEE.





Que, en la Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01 que aprobó la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, se precisa en el Artículo 43° respecto a las excepciones al saneamiento administrativo de bienes muebles sobrantes: *"No se efectúa el saneamiento administrativo de aquellos bienes muebles sobrantes calificados como RAEE, en estado de chatarra o que no sean de utilidad para la Entidad u Organización de la Entidad.* Respecto de los citados bienes muebles sobrantes, la OCP inicia el trámite para el acto de disposición que corresponda aplicar, de acuerdo a lo establecido en la presente Directiva y en la Directiva N° 001-2020-EF/54.01 "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE, según corresponda".

Que, el Régimen Especial para la Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM, los califica como residuos de bienes priorizados, determinando un conjunto de obligaciones y responsabilidades de los actores involucrados en las diferentes etapas de gestión y manejo, el cual comprende actividades destinadas a la segregación, almacenamientos, recolección, transporte, valorización y disposición final de los RAEE, teniendo en cuenta condiciones para la protección del ambiente y la salud humana.



Que, el Artículo 49°, numeral 49.2 de la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el Marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, señala que "para el caso de los bienes muebles patrimoniales calificados como RAEE, se adjunta al Informe Técnico la relación detallada de dichos bienes, conforme al Anexo I de la Directiva N° 001-2020-EF/54.01 "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE"

Que, el Artículo 52° numeral 52.1 de la mencionada Directiva señala que "La disposición final comprende los actos de administración y los actos de disposición de bienes muebles patrimoniales.

En conclusión, se tiene identificado un total de Cincuenta y Nueve (59) bienes sobrantes calificados como Aparatos Eléctricos y Electrónicos, y Ciento Catorce (114) accesorios y componentes de RAEE no útiles para el sector educativo y pendientes de la disposición final, cuyo procedimiento de donación se debe realizar de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 001-2020-EF/54.01 "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles Calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – RAEE".

Que, el Equipo de Control Patrimonial del Instituto Nacional de Rehabilitación, conforme a lo estipulado en los numerales 6.2 y 6.7 referido a la disposición final de **bienes sobrantes** dispone la entrega y disposición final de los bienes que serán entregados al operador registrado como empresas Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos-RAEE, o como empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos – RAEE que ha resultado ganador del sorteo para determinar el donatario.

Que, de la evaluación realizada a los documentos que forman parte del presente Informe Técnico, y en aplicación a la norma, corresponde continuar con el proceso de disposición final de los bienes sobrantes materia del presente informe técnico de acuerdo al procedimiento establecido en la Directiva N° 001-2020-EF/54.01.

Que, según lo establecido por la Directiva en su numeral 7.2.11 el Equipo de Control Patrimonial procederá a suscribir el Acta de Entrega – Recepción de los bienes sobrantes calificados como RAEE con el Sistema de Manejo RAEE beneficiario de manera directa o con el Operador RAEE encargado por el Sistema de Manejo de RAEE.





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Disponer que en el plazo de tres (03) hábiles luego de realizada la publicación indicada en el artículo precedente, se remita lo actuado vía correo electrónico a la Dirección General de Abastecimiento – DGA del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, conforme a lo dispuesto a la Directiva N° 001-2020-EF/54.01 y su modificatoria.

VIII. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

1	EXP. 22-INR-016869-001 NOTA INFORMATIVA N° 495-OEI-INR-2022, NOTA INFORMATIVA N° 266-2022-INFO-OEI/INR INFORME DE EVALUACIÓN TECNICA DE EQUIPOS INFORMATICOS N° 2022-036	X
2	EXP. 22-INR-016937-001 PROVEIDO N° 712-2022-OSG-INR, NOTA INFORMATIVA N° 469-EI-OSG-INR-2022, INFORME TECNICO DE EQUIPOS O MOBILIARIOS DE FECHA 05/10/2022	X
3	EXP. 22-INR-01986 001 NOTA INFORMATIVA N° 614-OEI-INR-2022, NOTA INFORMATIVA N° 235-2022-INFO-OEI/INR INFORME DE EVALUACIÓN TECNICA DE EQUIPOS INFORMATICOS N° 2022-047	X
4	EXP. 22-INR-0216019-001 INFORME N° 172-2022-ECP-OL-INR, NOTA INFORMATIVA N° 99-2023-EI-OSG-INR, PROVEIDO N° 161-2023-OSG-INR INFORME TECNICO DE EQUIPOS DE EQUIPOS O MOBILIARIOS DE FECHA 16/02/2023	X
5	EXP. 23-INR-011482-001 NOTA INFORMATIVA N° 359-OEI-INR-2023, NOTA INFORMATIVA N° 145-2023-INFO-OEI/INR INFORME DE EVALUACIÓN TECNICA DE EQUIPOS INFORMATICOS N° 2023-025	X
6	ANEXO - RELACIÓN DE BIENES SOBREPANTES AEE	X
7	ANEXO – RELACION DE ACCESORIOS Y COMPONENTES DE RAEE	X

Es cuanto informo a usted para los fines administrativos pertinentes.

Atentamente,

E. Yngunza

ELVIRA A. YNGUNZA SANTAMARIA
JEFA DEL EQUIPO DE CONTROL PATRIMONIAL
INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
"Dra. Adriana Rebaza Flores"
Amistad Perú - Japón



ANEXO - RELACION DE BIENES SOBANTES - RAEE

Item	Código Patrimonial	Denominación del Aparato Eléctrico y Electrónico	Marca	SERIE	Cuenta Contable	Valor Neto S/.	Ubicación física del RAEE	Categoría	Sub Categoría	Cant	Peso Neto Total (kg)	Peso Neto Total (t)	Estado del RAEE	Condición del RAEE
1		AIRE ACONDICIONADO	YORK				Depósito de Control Patrimonial	1	1.2	1	81.7	0.0817	COMPLETO	INOPERATIVO
2		AIRE ACONDICIONADO	YORK				Depósito de Control Patrimonial	1	1.2	1	69	0.0690	COMPLETO	INOPERATIVO
3		AIRE ACONDICIONADO	YORK				Depósito de Control Patrimonial	1	1.2	1	81.7	0.0817	COMPLETO	INOPERATIVO
4		AIRE ACONDICIONADO	YORK				Depósito de Control Patrimonial	1	1.2	1	47	0.0470	COMPLETO	INOPERATIVO
5		AIRE ACONDICIONADO	YORK				Depósito de Control Patrimonial	1	1.2	1	37	0.0370	COMPLETO	INOPERATIVO
6		BOMBA DE INFUSION	AEORMED				Depósito de Control Patrimonial	8	8.1	1	0.7	0.0007	COMPLETO	INOPERATIVO
7		CENTRAL TELEFONICA	PANASONIC				Depósito de Control Patrimonial	3	3.1	1	3.75	0.0038	COMPLETO	INOPERATIVO
8		CENTRAL TELEFONICA	PANASONIC				Depósito de Control Patrimonial	3	3.1	1	3.75	0.0038	COMPLETO	INOPERATIVO
9		CONTROL DE CAMARA DE VIDEO GRABACION	SAMSUNG				Depósito de Control Patrimonial	3	3.1	1	2.8	0.0028	COMPLETO	INOPERATIVO
10		CONTROL DE CAMARA DE VIDEO GRABACION	SAMSUNG				Depósito de Control Patrimonial	3	3.1	1	2.8	0.0028	COMPLETO	INOPERATIVO
11		EQUIPO DE RAYOS LASER	ELECTROMEDICARIN				Depósito de Control Patrimonial	8	8.1	1	12	0.0120	COMPLETO	INOPERATIVO
12		ESTABILIZADOR (c/inf tco)	TELPLUS				Depósito de Control Patrimonial	3	3.1	1	3.3	0.0033	COMPLETO	INOPERATIVO
13		ESTABILIZADOR (c/inf tco)	TELPLUS				Depósito de Control Patrimonial	3	3.1	1	3.3	0.0033	COMPLETO	INOPERATIVO
14		ESTABILIZADOR (c/inf tco)	CPC				Depósito de Control Patrimonial	3	3.1	1	3.3	0.0033	COMPLETO	INOPERATIVO
15		ESTABILIZADOR (c/inf tco)	MICROPOWER				Depósito de Control Patrimonial	3	3.1	1	3.3	0.0033	COMPLETO	INOPERATIVO
16		ESTABILIZADOR (c/inf tco)	TELPLUS				Depósito de Control Patrimonial	3	3.1	1	3.3	0.0033	COMPLETO	INOPERATIVO
17		OXIMETRO DE MESA	EDAN				Depósito de Control Patrimonial	8	8.1	1	0.35	0.0004	COMPLETO	INOPERATIVO
18		PARLANTE	BOSSE				Depósito de Control Patrimonial	3	3.3	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
19		SCANNER (c/inf tco)	HP				Depósito de Control Patrimonial	3	3.1	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
20		TECLADO	OMEGA				Depósito de Control Patrimonial	3	3.2	1	0.55	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
21		TECLADO	HP	BC3370CVBV40AC			Depósito de Control Patrimonial	3	3.1	1	0.55	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
22		TECLADO	HP	BC3370CVBV4048			Depósito de Control Patrimonial	3	3.1	1	0.55	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
23		TECLADO	HP	BC370DV87241			Depósito de Control Patrimonial	3	3.1	1	0.55	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
24		TECLADO	HP				Depósito de Control Patrimonial	3	3.1	1	0.55	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
25		TECLADO	DELL				Depósito de Control Patrimonial	3	3.1	1	0.55	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
26		TECLADO	HP	BDMEP00AGGU3HF			Depósito de Control Patrimonial	3	3.1	1	0.55	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
27		TECLADO	HP				Depósito de Control Patrimonial	3	3.1	1	0.55	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
28		TECLADO	HP	BDMEP0AH6U1NB			Depósito de Control Patrimonial	3	3.1	1	0.55	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
29		TECLADO	HP	BDMEP0AH6W07Y			Depósito de Control Patrimonial	3	3.1	1	0.55	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
30		TECLADO	HP	BDMEP0AH6U6V1			Depósito de Control Patrimonial	3	3.1	1	0.55	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
31		TECLADO	HP	BDMEP0AH6U0NN			Depósito de Control Patrimonial	3	3.1	1	0.55	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
32		TECLADO	HP	BDMEP0AH6U30F			Depósito de Control Patrimonial	3	3.1	1	0.55	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
33		TECLADO	HP	BDMEP0AH6W045			Depósito de Control Patrimonial	3	3.1	1	0.55	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
34		TECLADO	HP	BDMEP0AH6U3HF			Depósito de Control Patrimonial	3	3.1	1	0.55	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
35		TECLADO	HP	BDMEP0AH6G1CT			Depósito de Control Patrimonial	3	3.1	1	0.55	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
36		TECLADO	HP	BDMEP0AH6U3IV			Depósito de Control Patrimonial	3	3.1	1	0.55	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
37		TECLADO	HP	BDMEP0AH6UFV1			Depósito de Control Patrimonial	3	3.1	1	0.55	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
38		TECLADO	HP	BDMEP0CCP6X9A7			Depósito de Control Patrimonial	3	3.1	1	0.55	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
39		TECLADO	HP				Depósito de Control Patrimonial	3	3.1	1	0.55	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
40		TECLADO	HP	BDMEP0AH6W060			Depósito de Control Patrimonial	3	3.1	1	0.55	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
41		TECLADO	HP	BDMEP0AH6U1NB			Depósito de Control Patrimonial	3	3.1	1	0.55	0.0006	COMPLETO	INOPERATIVO
42		TELEFONOS ANALOGOS					Depósito de Control Patrimonial	3	3.3	175	218.75	0.2188	COMPLETO	INOPERATIVO
43		UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	ALTRON				Depósito de Control Patrimonial	3	3.1	1	5	0.0050	COMPLETO	INOPERATIVO
44		UPS	FLUX POWER				Depósito de Control Patrimonial	3	3.1	1	18.2	0.0182	COMPLETO	INOPERATIVO
45		UPS	BNT				Depósito de Control Patrimonial	3	3.1	1	18.2	0.0182	COMPLETO	INOPERATIVO


 ELVIRA A. YNGUINZA SANTA MARÍA
 JEFA DEL EQUIPO DE CONTROL PATRIMONIAL
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"
 Amistad Perú - Japón

46	VENTILADOR	MIRAY	BAJA DEL 2019			Depósito de Control Patrimonial	1	1.2	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
47	VENTILADOR (c/inf tco)	MIRAY				Depósito de Control Patrimonial	1	1.2	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
48	VENTILADOR (c/inf tco)	MIRAY				Depósito de Control Patrimonial	1	1.2	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
49	VENTILADOR (c/inf tco)	MIRAY				Depósito de Control Patrimonial	1	1.2	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
50	VENTILADOR (c/inf tco)	MIRAY				Depósito de Control Patrimonial	1	1.2	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
51	VENTILADOR (c/inf tco)	MIRAY				Depósito de Control Patrimonial	1	1.2	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
52	VENTILADOR (c/inf tco)	MIRAY				Depósito de Control Patrimonial	1	1.2	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
53	VENTILADOR (c/inf tco)	MIRAY				Depósito de Control Patrimonial	1	1.2	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
54	VENTILADOR (c/inf tco)	MIRAY				Depósito de Control Patrimonial	1	1.2	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
55	VENTILADOR (c/inf tco)	MIRAY				Depósito de Control Patrimonial	1	1.2	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
56	VENTILADOR (lista)	MIRAY				Depósito de Control Patrimonial	1	1.2	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
57	VENTILADOR (lista)	MIRAY				Depósito de Control Patrimonial	1	1.2	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
58	VENTILADOR (lista)	MIRAY				Depósito de Control Patrimonial	1	1.2	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
59	VENTILADOR (lista)	MIRAY				Depósito de Control Patrimonial	1	1.2	1	2.5	0.0025	COMPLETO	INOPERATIVO
											671.30	0.6713	



 ELVIRA A. YNGUNZA SANTAMARIA
 JEFA DEL EQUIPO DE CONTROL PATRIMONIAL
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"
 Amistad Perú - Japón

ANEXO - RELACION DE ACCESORIOS Y COMPONENTES DE RAAE

ITEM	DESCRIPCION	MODELO	MARCA	SERIE	UBICACION FISICA	Categoría	Sub Categoría	CANTIDAD	Peso Neto Total (kg)	Peso Neto Total (t)	Estado del RAAE	Condición del RAAE
1	ADF DEL SCANNER	M525	HP	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	1.850	0.00185	INCOMPLETO	INOPERATIVO
2	ADF FEED ROLLER	-	HP	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.200	0.00020	INCOMPLETO	INOPERATIVO
3	BANDEJA 1	M525	HP	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.300	0.00030	INCOMPLETO	INOPERATIVO
4	BATERIA DE LAPTOP	-	HP	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
5	BATERIA DE UPS DEL DATA CENTER	RT1270	RITAR	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			284	568.000	0.56800	INCOMPLETO	INOPERATIVO
6	CARGADOR FUENTE	23MP55HQ	LG	HE92D627686071111	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.000	0.00000	INCOMPLETO	INOPERATIVO
7	CARGADOR MONITOR	ADS-40F5G-19	LG	HE56E62768607B088	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.200	0.00020	INCOMPLETO	INOPERATIVO
8	CARGADOR MONITOR	ADS-40F5G-19	LG	HE8TE627686076898	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.200	0.00020	INCOMPLETO	INOPERATIVO
9	CARGADOR MONITOR	ADS-40F5G-19	LG	HE8TE627686076898	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.200	0.00020	INCOMPLETO	INOPERATIVO
10	CASSETTE PICKUP ROLLER	-	HP	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			6	0.900	0.00090	INCOMPLETO	INOPERATIVO
11	DISCO DURO	-	SEAGATE	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			3	1.200	0.00120	INCOMPLETO	INOPERATIVO
12	DISCO DURO	-	SEAGATE	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			8	3.200	0.00320	INCOMPLETO	INOPERATIVO
13	DISCO DURO	-	HITACHI	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			4	1.600	0.00160	INCOMPLETO	INOPERATIVO
14	DISCO DURO	-	HITACHI	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.400	0.00040	INCOMPLETO	INOPERATIVO
15	DISCO DURO	-	TOSHIBA	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			14	5.600	0.00560	INCOMPLETO	INOPERATIVO
16	DISCO DURO	-	WESTER DIGITAL	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.400	0.00040	INCOMPLETO	INOPERATIVO
17	DISCO DURO	-	WESTER DIGITAL	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.400	0.00040	INCOMPLETO	INOPERATIVO
18	FIXING FILM (CAJA)	-	HP	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			5	0.750	0.00075	INCOMPLETO	INOPERATIVO
19	FUENTE DE PODER	PS-4241-1HD	HP	5DW8LOBM77DAA1	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.850	0.00085	INCOMPLETO	INOPERATIVO
20	FUENTE DE PODER	PS-4241-1HD	HP	5DW8LOBM77DBN0	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.850	0.00085	INCOMPLETO	INOPERATIVO
21	FUENTE DE PODER	-	LENOVO	85SP50A33617H15245T02LX	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.850	0.00085	INCOMPLETO	INOPERATIVO
22	FUENTE DE PODER	HQ.TRE	HP	975819	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.850	0.00085	INCOMPLETO	INOPERATIVO
23	FUENTE DE PODER	PS-4241-1HD	HP	5DW8LOBM56Z003	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.850	0.00085	INCOMPLETO	INOPERATIVO
24	FUENTE DE PODER - PC	PS-4241-1HD	HP	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			2	1.700	0.00170	INCOMPLETO	INOPERATIVO
25	FUENTE DE PODER - PC	-	ACBEL	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.850	0.00085	INCOMPLETO	INOPERATIVO
26	FUSER FILM	-	HP	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.100	0.00010	INCOMPLETO	INOPERATIVO
27	FUSER FILM	-	HP	P180925WRSFLM0250A	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.100	0.00010	INCOMPLETO	INOPERATIVO
28	FUSER PICKUP ROLLER	P2055	HP	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.150	0.00015	INCOMPLETO	INOPERATIVO
29	FUSER PICKUP ROLLER	P3015	HP	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.150	0.00015	INCOMPLETO	INOPERATIVO
30	FUSOR COMPLETO	-	HP	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.150	0.00015	INCOMPLETO	INOPERATIVO
31	FUSOR IMPRESORA	M725	HP	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			4	0.600	0.00060	INCOMPLETO	INOPERATIVO
32	FUSOR IMPRESORA HP M725	-	HP	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.150	0.00015	INCOMPLETO	INOPERATIVO
33	IMPRESORA PIEZAS DE REPUESTO	M725	HP	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.150	0.00015	INCOMPLETO	INOPERATIVO
34	KASE	M525	HP	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			3	0.350	0.00035	INCOMPLETO	INOPERATIVO
35	KIT - IMPRESORA	M725	HP	6941024600859	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.200	0.00020	INCOMPLETO	INOPERATIVO
36	KIT - IMPRESORA	M525	HP	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.200	0.00020	INCOMPLETO	INOPERATIVO
37	LENTE PROYECTOR	-	KODAK	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.250	0.00025	INCOMPLETO	INOPERATIVO
38	MOUSE	-	DELL	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.200	0.00020	INCOMPLETO	INOPERATIVO
39	MOUSE	-	HACER	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.200	0.00020	INCOMPLETO	INOPERATIVO
40	MOUSE	-	GENIUS	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.200	0.00020	INCOMPLETO	INOPERATIVO
41	PAD DE SEPARACION	-	HP	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.150	0.00015	INCOMPLETO	INOPERATIVO
42	PAD DE SEPARACION	-	HP	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.150	0.00015	INCOMPLETO	INOPERATIVO
43	PAD DE SEPARACION	-	HP	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			2	0.300	0.00030	INCOMPLETO	INOPERATIVO
44	PAD DE SEPARACION	-	HP	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.150	0.00015	INCOMPLETO	INOPERATIVO
45	PANTALLA DE LAPTOP	450 G3	HP	6Y7C83CT5641A0600C31EJ	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.400	0.00040	INCOMPLETO	INOPERATIVO
46	PANTALLA DE LAPTOP	450 G3	HP	D15915861003419000N1801095500	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.400	0.00040	INCOMPLETO	INOPERATIVO
47	PANTALLA DE LAPTOP	450 G3	HP	D159158610034B2000N0493641600	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.400	0.00040	INCOMPLETO	INOPERATIVO
48	PDU REGLETA DE SERVIDOR	-	QUEST	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.800	0.00080	INCOMPLETO	INOPERATIVO
49	PDU REGLETA DE SERVIDOR	-	-	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.800	0.00080	INCOMPLETO	INOPERATIVO
50	PICKUP ROLLER	-	HP	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			4	0.600	0.00060	INCOMPLETO	INOPERATIVO
51	PICKUP ROLLER	-	HP	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			3	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
52	PICKUP ROLLER	-	HP	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			3	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
53	PIEZA - IMPRESORA	M725	HP	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.200	0.00020	INCOMPLETO	INOPERATIVO
54	PLACA IMPRESORA PULCERA	-	ZEBRA	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.150	0.00015	INCOMPLETO	INOPERATIVO
55	PLACA MADRE	-	HP	PCBKE0E64OAGI	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO


ELVIRA A. YNGÓNZA SANTAMARÍA
 JEFA DEL EQUIPO DE CONTROL PATRIMONIAL
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"
 Amistad Perú - Japón

ITEM	DESCRIPCION	MODELO	MARCA	SERIE	UBICACION FISICA	Categoría	Sub Categoría	CANTIDAD	Peso Neto Total (kg)	Peso Neto Total (t)	Estado del RAE	Condición del RAE
56	PLACA MADRE	-	HP	PDQLB0MICY7HFZK	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
57	PLACA MADRE	-	HP	PDQLB0MICY7B5NU	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
58	PLACA MADRE	-	HP	PDQLB0MICY7H847	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
59	PLACA MADRE	-	HP	PDQLB0MICY7B3KQ	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
60	PLACA MADRE	-	HP	PDQLB0MICY7B5YB	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
61	PLACA MADRE	-	HP	PDQLB0MICY7H8DS	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
62	PLACA MADRE	-	HP	PDQLB0MICY7H8CI	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
63	PLACA MADRE	-	HP	PDQLB0MICY7H05E	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
64	PLACA MADRE	-	HP	PDQLB0MICY7B5KA	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
65	PLACA MADRE	-	HP	PDQLB0MICY7W5GL	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
66	PLACA MADRE	-	HP	PDQLB0MICY7H8ZV	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
67	PLACA MADRE	-	HP	PDQLB0MICY7H8BK	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
68	PLACA MADRE	-	HP	PESXNOVICY9R514	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
69	PLACA MADRE	-	HP	PDQLB0MICY7B82K	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
70	PLACA MADRE	-	HP	PDQLB0MICY7HE7H	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
71	PLACA MADRE	-	HP	PDQLB0MICY7B5WY	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
72	PLACA MADRE	IH81M	LENOVO	855B20A09421X2WH49F01KB	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
73	PLACA MADRE	-	INTEL	38607725CJEC	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
74	PLACA MADRE	-	HP	PDQLB0MICY7B5JT	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
75	PLACA MADRE	-	HP	PDQLB0MICY7B58E	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
76	PLACA MADRE	-	HP	PDQLB0MICY7B2KM	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
77	PLACA MADRE	-	HP	PDQLB0MICY7B1Y7	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
78	PLACA MADRE	-	HP	PDQLB0MICY7HD4J	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
79	PLACA MADRE	-	HP	PDQLB0MICY7B5JK	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
80	PLACA MADRE	-	HP	PDQLB0MICY7HAHQ	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
81	PLACA MADRE	-	HP	PDQLB0MICY7HD64	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
82	PLACA MADRE	-	HP	PDQLB0MICY7B54B	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
83	PLACA MADRE	-	HP	PDQLB0MICY7H8G7	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
84	PLACA MADRE	-	HP	PDQLB0MICY7H87P	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
85	PLACA MADRE	-	HP	PDQLB0MICY7B4XC	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
86	PLACA MADRE	-	HP	PDQLB0MICY7B20T	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
87	PLACA MADRE	-	HP	PDQLB0MICY7H4GO	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
88	PLACA MADRE	-	HP	PDQLB0MICY7B5KT	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
89	PLACA MADRE	-	HP	PDQLB0MICY7B30Y	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
90	PLACA MADRE	-	HP	PDQLB0MICY7B3KA	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
91	PLACA MADRE	-	HP	PCDTL0H62CRD3	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
92	PLACA MADRE	-	LENOVO	4437E6822161	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
93	PLACA MADRE	-	HP	PCEBF0ECY4YCVT	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
94	PLACA MADRE	GA-H110M-H	GYGABITE	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			7	3.150	0.00315	INCOMPLETO	INOPERATIVO
95	PLACA MADRE	-	HP	PDQLB0MICY7B1XU	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
96	PLACA MADRE	-	HP	PDQLB0MICY7B5E3	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
97	PLACA MADRE	-	HP	PDEBF0ECY4YHGA	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
98	PLACA MADRE	-	LENOVO	4437E6825C34	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
99	PLACA PRINTER	-	HP	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
100	POWER ADAPTOR	-	AMERICATEL	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			2	1.000	0.00100	INCOMPLETO	INOPERATIVO
101	POWER SUPPLY	-	UBIQUITI	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.500	0.00050	INCOMPLETO	INOPERATIVO
102	PRIMARY CHARGE ROLLER	-	HP	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.150	0.00015	INCOMPLETO	INOPERATIVO
103	ROLLER	-	HP	A00J563600	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.100	0.00010	INCOMPLETO	INOPERATIVO
104	SOPORTE DE BANDEJAS (HOJAS)	-	HP	RM2-5131-000	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.200	0.00020	INCOMPLETO	INOPERATIVO
105	TALLADO DE PROYECTOR	-	EPSON	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.200	0.00020	INCOMPLETO	INOPERATIVO
106	TARJETA DE RED	-	D-LINK	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			3	0.600	0.00060	INCOMPLETO	INOPERATIVO
107	TECLADO DE LAPTOP	450 G3	HP	JMOAEX63100210723003F	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.200	0.00020	INCOMPLETO	INOPERATIVO
108	TECLADO DE LAPTOP	450 G3	HP	12A732300149Q	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.200	0.00020	INCOMPLETO	INOPERATIVO
109	TECLADO DE LAPTOP	-	TOSHIBA	BBYB3AM74G3U0	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.200	0.00020	INCOMPLETO	INOPERATIVO
110	TECLADO DE LAPTOP	-	TOSHIBA	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.200	0.00020	INCOMPLETO	INOPERATIVO
111	TERMINAL IP (PLACA)	NX0015	IBERNEX	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			17	3.400	0.00340	INCOMPLETO	INOPERATIVO
112	UPPER PICKER FINGER	-	HP	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.150	0.00015	INCOMPLETO	INOPERATIVO
113	USB MODEM	-	HUAWEI	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			3	0.450	0.00045	INCOMPLETO	INOPERATIVO
114	USB MODEM	-	ZTE	-	DEPOSITO CONTROL PATRIMONIAL			1	0.150	0.00015	INCOMPLETO	INOPERATIVO
									631.850	0.63185		


ELVIRA A. YNGUNZA
 JEFA DEL EQUIPO DE CONTROL PATRIMONIAL
 INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACION
 "Dra. Adriana Rebaza Flores"
 Amistad Perú - Japon